

## **Mantenimiento**

- Eliminar la suciedad mediante cepillado o aspirado suave del tejido.
- Lavar a temperatura máxima de 30° y jabón neutro.
- No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos.
- No utilizar secadora.
- Planchado a 110°
- No admite lavado en seco.